

CON4B-0602
UP01-ED02

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA



DVR

Relazione Tecnica della Sicurezza Report di Sopralluogo

Valutazione delle condizioni di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

REV.08 DEL 13/10/2024

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

DATA DEL SOPRALLUOGO

15/07/2024

ESEGUITO PER

RTI SINTESI

TECNICO RSPP

Dott. Ing. Marco Grassi

CODICE COMMESSA

CON4B-0602

GESTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Verza

SUPERVISORE

Dott. Renato Giuseppe La Manna

REDAZIONE RELAZIONE

Dott. Ing. Marco Grassi

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

SEZIONE 1

Introduzione

In attuazione del D. Lgs. 81/08 il presente documento costituisce uno strumento di conoscenza per il Datore di Lavoro, esso, riporta l'esito della ricognizione effettuata presso il Cliente e che ha riguardato gli aspetti organizzativi, tecnici e certificativi, allo scopo di monitorare il sistema interno per la gestione della sicurezza. Tale documento, tramite le informazioni acquisite con i colloqui con le principali funzioni aziendali ed attraverso i sopralluoghi tecnici negli ambienti di lavoro, fornisce uno studio approfondito delle caratteristiche e delle dinamiche interne che caratterizzano la gestione e lo "stato dell'arte" del Cliente nell'applicazione della normativa di sicurezza.

Il documento si compone di due sezioni, di cui la prima introduttiva, ove vengono descritte le modalità di svolgimento dell'analisi, mentre la seconda sezione evidenzia le non conformità/criticità riscontrate nella gestione e nella attuazione della sicurezza aziendale. Poiché il documento contiene elementi utili alla verifica del sistema prevenzionale interno al Cliente, esso rappresenta un valido supporto per implementazione dei sistemi di qualità aziendali.

Criteri utilizzati per effettuare l'audit

Le attività di verifica sono state svolte attraverso la ricognizione degli aspetti organizzativi e tecnici inerenti il sito del Cliente.

L'analisi è stata condotta mediante la raccolta "in loco" delle informazioni sui temi della sicurezza, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e documentali, sia per quanto riguarda gli aspetti tipicamente tecnici delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro.

La logica di acquisizione dei dati utilizza due modalità differenti ma complementari di censimento, al fine di disporre di tutte le informazioni utili a stimare i livelli di applicazione delle molteplici normative di sicurezza, si è reso necessario prima avviare uno studio particolareggiato sulle attività lavorative e sulle mansioni coinvolte nelle varie fasi operative, attraverso l'acquisizione del mansionario aziendale, interviste ai responsabili delle attività, ed eventualmente coinvolgimento dei lavoratori. Successivamente sono stati considerati ed acquisiti, tramite lo svolgimento dei sopralluoghi, tutti gli aspetti che caratterizzano gli ambienti di lavoro in cui le attività si svolgono, gli impianti, le attrezzature, le sostanze, i preparati e gli agenti utilizzati, con lo scopo di verificarne l'idoneità con riferimento alla normativa vigente.

Le criticità/non conformità rilevate sono state successivamente valutate attraverso una stima

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

semiquantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni; caratteristiche intrinseche degli agenti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) e secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno (Matrice del rischio). Di seguito le tabelle in cui vengono definiti i criteri per le scale delle probabilità di accadimento (tab.1); la scala dell'entità del danno (tab.2), la matrice del rischio (tab.3), il livello del rischio (tab.4) e l'indice di priorità degli interventi (tab.5).

Quantificazione del Rischio:


Valore		Definizioni/criteri
4	ALTAMENTEPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'INAIL - ex ISPESL,etc.).
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. - La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.

(Tab.1 *Scala delle Probabilità "P"*)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	GRAVISSIMO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

(Tab.2 *Scala dell'entità del Danno "D"*)



(Tab.3 *Matrice del Rischio "R=P*D"*)

R ≥ 9	Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
R = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

(Tab.4 *Valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R"*)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

Indice di Priorità: Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro valori riportati in tabella 5.

P1	PRIORITÀ ALTA
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.</p> <p>Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento indilazionabili, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio elevato per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
	Livello di Rischio: R > 9 - Interventi di adeguamento indilazionabili
P2	PRIORITÀ Medio-Alta
	<p>Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che implica la sussistenza di una condizione di medio rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento a breve termine, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio rilevante per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
	Livello di Rischio: 4 ≤ R ≤ 8 - Interventi di adeguamento da programmare a breve termine
P3	PRIORITÀ Media
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di modesto rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento da eseguire a medio termine, poiché caratterizzate da limitate probabilità di accadimento di un possibile infortunio pur rappresentando una violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
	Livello di Rischio: 2 ≤ R ≤ 3 - Interventi di adeguamento da programmare a medio termine
P4	Priorità Bassa
	<p>Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di un intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni dell'immobile e dei luoghi di lavoro. Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.</p>
	Livello di Rischio: R = 1 - Interventi di adeguamento da programmare a lungo termine

(Tab.5 **Scala Indice di Priorità, "Pn"**)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73


SEZIONE 2 – AUDIT

TAB.	1	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancanza del Certificato di Prevenzioni incendio e della SCIA							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi e relativa pratica SCIA							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	2	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Impiantistico							
Descrizione Particolareggiata	Mancata revisione degli idranti e degli adempimenti in materia di antincendio							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione agli idranti. Verificare gli adempimenti antincendio dell'attività.							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	3	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Mancata revisione delle porte di emergenza							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione a ditta incaricata							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	4	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	2	4	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Assenza in sede del Registro dei Controlli Antincendio							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere all'acquisto di quanto necessario							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	5	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Prova di efficienza del funzionamento luci d'emergenza da effettuare							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di verifica funzionalità							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	6	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Mancata verifica funzionamento rilevatori di fumo							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di verifica funzionalità							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	7	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Prodotti scaduti in una delle due cassette di pronto soccorso							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere alla sostituzione di quanto scaduto							
Organizzative	Predisporre quanto necessario per prevenire il rischio							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	8	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Mancata indicazione dei dati nel cartello antifumo							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	9	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	3	9	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	N.2 estintori con revisione scaduta nel 2018/2019 e da appendere con apposito gancio a muro							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento mediante la ditta dei controlli antincendio							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	10	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Mancata numerazione degli estintori							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere a numerare gli apprestamenti antincendio							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	11	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Riorganizzazione arredi, faldoni, pulizia, alla conclusione dei lavori di manutenzione							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere al ripristino dei luoghi							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	12	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Esodo non garantito a causa di faldoni che ostruiscono le vie di fuga							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	13	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Archivio
Rischio PxD=R	3	3	9	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Estintori ed idranti poco visibili e fruibili							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Non risulta applicabile alcuna misura transitoria. Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	14	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Area esterna
Rischio PxD=R	3	3	9	Priorità	P1 - ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di materiale infiammabile e sterpaglie nell'area esterna							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Non risulta applicabile alcuna misura transitoria. Informare il personale del rischio presente.							
Da pianificare	Provvedere alla eliminazione delle cause							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

TAB.	15	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano terra	STANZA	Area esterna
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Urti, impatti Difficoltà dell'esodo			Allegato Fotografico				
Non conformità	Organizzativa							
Descrizione Particolareggiata	Presenza di una botola rialzata non segnalata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Segnalare la presenza di una botola rialzata							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Via San Giuseppe La Rena n.71-73

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In riferimento alle non conformità riscontrate, è necessario far eseguire gli interventi di risoluzione delle problematiche evidenziate, avvisando tempestivamente i lavoratori dei rischi presenti.

In particolare, occorrerà procedere alla revisione a regola d'arte degli impianti e delle attrezzature ai fini antincendio presenti all'interno dell'immobile, indispensabili ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (SCIA Antincendio), previa verifica progettuale da parte di un professionista antincendio.