

CON4B-0602
UP01-ED01

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA



DVR

**Relazione Tecnica
della Sicurezza
Report di Sopralluogo**

Valutazione delle condizioni di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Rev. 08 del 13/10/2024

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

DATA DEL SOPRALLUOGO

18/09/2024

ESEGUITO PER

RTI SINTESI

TECNICO RSPP

Dott. Ing. Marco Grassi

CODICE COMMESSA

CON4B-0602

GESTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Verza

SUPERVISORE

Dott. Renato Giuseppe La Manna

REDAZIONE RELAZIONE

Dott. Ing. Marco Grassi

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

SEZIONE 1

Introduzione

In attuazione del D. Lgs. 81/08 il presente documento costituisce uno strumento di conoscenza per il Datore di Lavoro, esso, riporta l'esito della ricognizione effettuata presso il Cliente e che ha riguardato gli aspetti organizzativi, tecnici e certificativi, allo scopo di monitorare il sistema interno per la gestione della sicurezza. Tale documento, tramite le informazioni acquisite con i colloqui con le principali funzioni aziendali ed attraverso i sopralluoghi tecnici negli ambienti di lavoro, fornisce uno studio approfondito delle caratteristiche e delle dinamiche interne che caratterizzano la gestione e lo "stato dell'arte" del Cliente nell'applicazione della normativa di sicurezza.

Il documento si compone di due sezioni, di cui la prima introduttiva, ove vengono descritte le modalità di svolgimento dell'analisi, mentre la seconda sezione evidenzia le non conformità/criticità riscontrate nella gestione e nella attuazione della sicurezza aziendale. Poiché il documento contiene elementi utili alla verifica del sistema prevenzionale interno al Cliente, esso rappresenta un valido supporto per implementazione dei sistemi di qualità aziendali.

Criteri utilizzati per effettuare l'audit

Le attività di verifica sono state svolte attraverso la ricognizione degli aspetti organizzativi e tecnici inerenti il sito del Cliente.

L'analisi è stata condotta mediante la raccolta "in loco" delle informazioni sui temi della sicurezza, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e documentali, sia per quanto riguarda gli aspetti tipicamente tecnici delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro.

La logica di acquisizione dei dati utilizza due modalità differenti ma complementari di censimento, al fine di disporre di tutte le informazioni utili a stimare i livelli di applicazione delle molteplici normative di sicurezza, si è reso necessario prima avviare uno studio particolareggiato sulle attività lavorative e sulle mansioni coinvolte nelle varie fasi operative, attraverso l'acquisizione del mansionario aziendale, interviste ai responsabili delle attività, ed eventualmente coinvolgimento dei lavoratori. Successivamente sono stati considerati ed acquisiti, tramite lo svolgimento dei sopralluoghi, tutti gli aspetti che caratterizzano gli ambienti di lavoro in cui le attività si svolgono, gli impianti, le attrezzature, le sostanze, i preparati e gli agenti utilizzati, con lo scopo di verificarne l'idoneità con riferimento alla normativa vigente.

Le criticità/non conformità rilevate sono state successivamente valutate attraverso una stima

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

semiquantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni; caratteristiche intrinseche degli agenti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) e secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno (Matrice del rischio). Di seguito le tabelle in cui vengono definiti i criteri per le scale delle probabilità di accadimento (tab.1); la scala dell'entità del danno (tab.2), la matrice del rischio (tab.3), il livello del rischio (tab.4) e l'indice di priorità degli interventi (tab.5).

Quantificazione del Rischio:


Valore		Definizioni/criteri
4	ALTAMENTEPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'INAIL - ex ISPESL,etc.).
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. - La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.

(Tab.1 *Scala delle Probabilità "P"*)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	GRAVISSIMO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

(Tab.2 *Scala dell'entità del Danno "D"*)



(Tab.3 *Matrice del Rischio "R=P*D"*)

R ≥ 9	Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
R = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

(Tab.4 *Valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R"*)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

Indice di Priorità: Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro valori riportati in tabella 5.

P1	PRIORITÀ ALTA
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.</p> <p>Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento indilazionabili, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio elevato per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
Livello di Rischio: R > 9 - Interventi di adeguamento indilazionabili	
P2	PRIORITÀ Medio-Alta
	<p>Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che implica la sussistenza di una condizione di medio rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento a breve termine, poiché oltre a comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio rilevante per la sicurezza e/o la salute, rappresentano una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
Livello di Rischio: 4 ≤ R ≤ 8 - Interventi di adeguamento da programmare a breve termine	
P3	PRIORITÀ Media
	<p>Non conformità identificabile con una precisa <u>violazione normativa</u> che implica la sussistenza di una condizione di modesto rischio per i lavoratori. Tali non conformità richiedono interventi di adeguamento da eseguire a medio termine, poiché caratterizzate da limitate probabilità di accadimento di un possibile infortunio pur rappresentando una violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</p>
Livello di Rischio: 2 ≤ R ≤ 3 - Interventi di adeguamento da programmare a medio termine	
P4	Priorità Bassa
	<p>Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di un intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni dell'immobile e dei luoghi di lavoro. Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.</p>
Livello di Rischio: R = 1 - Interventi di adeguamento da programmare a lungo termine	

(Tab.5 **Scala Indice di Priorità, "Pn"**)

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

SEZIONE 2 – AUDIT

TAB.	1	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Mancata verifica della funzionalità dei rilevatori di fumo							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Richiedere un intervento alla ditta incaricata della manutenzione							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	2	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Incendio			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Idranti revisionati ma non funzionanti							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per verifica funzionalità impianto antincendio. Non risulta revisionato l'estintore del corridoio all'ingresso della sede							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	3	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Tutti
Rischio PxD=R	2	4	8	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Primo soccorso e Gestione delle emergenze			Allegato Fotografico				
Non conformità	Gestionale							
Descrizione Particolareggiata	Non funzionamento dei pulsanti di allarme							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione alla ditta incaricata							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	4	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Biblioteca
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Segni da precedenti infiltrazioni dal controsoffitto							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per ripristino elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							


DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	5	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 29
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Inciampo e/o scivolamento			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pavimentazione degradata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione e ripristino pavimentazione							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	6	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 29bis
Rischio PxD=R	2	3	6	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Inciampo e/o scivolamento			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pavimentazione degradata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione e ripristino pavimentazione							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	7	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	Bagni
Rischio PxD=R	3	4	12	Priorità	P1 -ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Salubrità degli ambienti di lavoro			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Pannellatura degradata							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per il ripristino dell'elemento							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	8	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 65
Rischio PxD=R	2	2	4	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Illuminazione			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Valutare integrazione sistema di illuminazione artificiale in relazione alle postazioni di lavoro							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione da ditta specializzata							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

TAB.	9	Riferimento planimetrico			LIVELLO	Piano secondo	STANZA	St. 69
Rischio PxD=R	2	2	4	Priorità	P2 - MEDIO-ALTA			
Categoria e Tipologia di Rischio	Microclima ed illuminazione Caduta di materiale dall'alto			Allegato Fotografico				
Non conformità	Strutturale							
Descrizione Particolareggiata	Oscurante danneggiato							
Misure da Attuarsi								
Transitorie	Informare il personale del rischio presente							
Da pianificare	Intervento di manutenzione per la sostituzione dell'elemento danneggiato							
Organizzative	Attivare le procedure per ottemperare alla non conformità riscontrata							

DVR CON4B-0602	RELAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA- REPORT DI SOPRALLUOGO
Ente/Amm.ne	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Plesso	Piazza Giovanni Verga n.15

ALTRE EVIDENZE E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTO

In riferimento alle non conformità riscontrate, è necessario far eseguire gli interventi di risoluzione delle problematiche evidenziate, avvisando tempestivamente i lavoratori dei rischi presenti.